

## ENVASADORA DE ZÓCALO AK-RAMON VP-600


### CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Construidas totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Tapa transparente.
- Soldadura doble.
- Entrada de atmósfera progresiva (Soft Air).
- Panel de control digital.
- Soldadura neumática (sin cables).
- Fácil desmontaje de las barras de soldadura.
- Equipada con gruesos de polietileno para un envasado más rápido y fácil colocación de bolsas.
- Fácil mantenimiento.
- Bomba BUSCH de 20 m<sup>3</sup>/h
- Voltaje : 230 V/ 1ph/50 Hz.

### OPCIONES

- Bomba BUSCH de 40 m<sup>3</sup>/h trifásica 400V / 3ph / 50Hz
- Entrada de gas inerte.
- Panel de control por sensor.
- Corte sobrante de bolsa.




### ACCESORIOS

- Placa inclinada para envasar productos con líquidos o salsas.
- Conector para vacío en cubetas externas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA


	VP-600 AB	VP-600 AB
Capacidad Bomba	20m <sup>3</sup> /h	40m <sup>3</sup> /h
Potencia HP/Kw	1.02/0.75	2.04/1.5
Dimensiones Cámara (mm)	580x450x180	580x450x180
Dimensiones embalaje (mm)	840x760x1210	840x760x1210
Peso neto/bruto (Kg)	140/185	140/185

### DIMENSIONES EN MM




Modelo	A	B	C
VP-600AB	637	580	1.022

## TIPOS DE SOLDADURA



**SOLDADURA  
DOBLE**



**SOLDADURA  
SIMPLE+CORTE**

## PANEL DE CONTROL




### Panel de Control por tiempo y sin gas

- Panel de control digital.
- Control vacío por tiempo.
- Regulación tiempo de soldadura.
- Entrada atmósfera progresiva (Soft-Air).
- Botón VAC-STOP, finaliza el vacío, pero continua el proceso.
- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.
- Vacuómetro.



### Panel de Control por tiempo y con gas

- Panel de control digital.
- Control vacío por tiempo.
- Control de entrada de gas por tiempo.
- Regulación tiempo de soldadura.
- Entrada atmósfera progresiva (Soft-Air).
- Botón VAC-STOP, finaliza el vacío pero continua el proceso.
- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.
- Vacuómetro.



### Panel de Control digital por Sensor

- Panel de control digital.
- Control vacío por sensor.
- Control de entrada de gas por sensor.
- Regulación tiempo de soldadura.
- Entrada atmósfera progresiva (Soft-Air).
- Botón VAC-STOP, finaliza el vacío pero continua el proceso.
- Botón VAC+, tiempo complementario de vacío.
- Botón de control de mantenimiento.
- 99 programas de memoria.
- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.